



ПАСПОРТ

НТ-3U/І-D ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХОВОДА



Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4772)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (3652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Тольятти (8482)63-91-07

Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87

Киргизия +996(312)96-26-47

1. Наименование и область применения

HT-3U/I-D Датчик влажности воздуховода.

Датчик измеряет влажность с помощью датчика влажности Honeywell HIH-3610. Используется:

- на обратных воздуховодах для измерения влажностивозвратного воздуха;
- на приточных воздуховодах для измерениявлажности приточного воздуха;
- на воздуховодах приточного воздуха дляизмерения влажности наружного воздуха.

2. Характеристика

- 1. Погрешность точности данного датчика влажности составляет 3%/
- 2. Измерение влажности в воздуховодах.
- 3. Аналоговый выход передатчика может быть 0-10В или 4-20мА.
- 4. Передатчик оснащен фильтром помех.
- 5. Измерительные сигналы 0...10 В или 4....20 мА.
- 6. Потребляемая мощность составляет большой диапазон VDC18V-VDC30V.
- 7. Диапазон измерения датчика влажности составляет 5%-95%. выходной сигнал линейности.

Расшифровка фигуры:

- RH серия датчиков (5 это 5%; 3 означает 3%, 2 означает 2%).
- 3 точность погрешности измерения (5 это 5%, 2 означает 2%).
- U означает, что сигнал равен 0-10B
- І- указывает, что выходной сигнал передатчика humiditt составляет 4-20 мА

3. Техническая спецификация

Диапазон измерений влажности:	0% — 100%
Диапазон измерений температуры:	0-50 °C
Точность:	5% отн. влажности, 0,5°C
Выход:	4-20мA или 0-10 B
Питание:	18-30В постоянный ток или 24В переменный ток
Потребляемая мощность:	макс. 2 VA
Соединение:	соединительные клеммы 2,5мм ²
Рабочие условия:	климатические условия: класс 3 К5
	температура -40 °С — 70 °С, влажность <95%
Условия транспортировки:	климатические условия: класс 3 КЗ и класс 1 КЗ
	температура -40 °C — 80 °C, влажность <95%
	механические условия: класс 2М2
Класс загрязнения:	соответствует стандарту EN 60 730, RoHS
Степень защиты:	IP56 к EN 60 529
Класс безопасности:	III (IEC 60536)
Материал корпуса:	огнеупорный пластик ABS
Габариты (В х Ш х Г):	42 x 112 x 88 мм
Зонд:	ø 10 мм, длина 200 мм
Bec:	135 г

4. Монтаж

Датчики воздуховода следует устанавливать непосредственно на воздуховоде, в месте, где поток воздуха хорошо перемешан:

- 1. Найдите датчик приточного воздуха в двух-трех метрах вниз по течению от ближайшего вентилятора и змеевика.
- 2. Установите датчик обратного воздуха близко к воздухозаборнику, но ниже по потоку от возвратного вентилятора, если таковой имеется.
- 3. Чтобы установить датчик, соберите опорную пластину и зонд, затем просверлите в воздуховоде отверстие диаметром 12 мм и два отверстия диаметром 3 мм диаметром 25 мм.
- 4. Используйте два самореза из листового металла, чтобы затянуть монтажный контур в крышке.
- 5. Подсоедините провода в соответствии с инструкцией wiri.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без отражения в документации.

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владимир (4922)49-43-18 Волоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Когорома (4942)77-07-48 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Ореп (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермы (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Чутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93